Chimique

Les effets des agents chimiques sur la santé dépendent de 3 facteurs : l'inhalation, le contact cutané ou l'ingestion.
Les caractéristiques du produit : toxicité, état physique.
Les conditions d'exposition : durée, fréquence, quantité.

CONSÉQUENCE SUR LA SANTÉ

Intoxication aigüe → brûlures, irritations de la peau ou des yeux, démangeaisons, maux de tête, vomissements, vertiges, difficultés respiratoires, perte de connaissance, coma, asphyxie…

Intoxication chronique → eczéma, asthme, allergies, cancers, insuffisance rénale, troubles de la fertilité, effets sur le développement du fœtus...



Ne mange pas, ne bois pas, ne fume pas lors de la manipulation de produits chimiques !

EPI

Appareil de protection respiratoire / masque / écran facial

Pssst : lave toi les mains après avoir retiré ton masque !




Lunettes de protection

Combinaison intégrale

- Change régulièrement de tenue de travail et nettoie-la régulièrement.

Gants réutilisables à manchettes → manipulation des produits chimiques / **gants à usage unique** → manipulation où la main n'est pas, sauf incident, en contact direct avec le produit.

Pour retirer tes gants en toute sécurité :



Nettoie ton poste de travail et ne laisse pas traîner de chiffons imprégnés de produits chimiques.

⚠ **Tout produit chimique doit être étiqueté avec les pictogrammes appropriés. Avant toute manipulation, identifie : l'étiquette du produit et consulte la fiche de données de sécurité (FDS).**

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
www.metiers-services-auto.com/la-securite-une-priorite

ANFA SERVICES DE L'AUTOMOBILE ET DE LA MOBILITÉ

IRP auto

Ne pas jeter sur la voie publique – Septembre 2026 - Visuels créés avec l'aide de l'IA

MISSION ZÉRO RISQUE

SÉCURISE TES VIES POUR UNE CARRIÈRE SANS GAME OVER !

BRUIT
ÉLECTRIQUE
CHIMIQUE

Bruit

L'ouïe est en danger à partir d'une exposition à un niveau sonore de 80 dB pendant 8 heures.

80dB(A), c'est le bruit d'une perceuse.
Plus le niveau sonore est élevé, plus la durée d'exposition doit être réduite.

CONSÉQUENCE SUR LA SANTÉ

Surdité (irréversible), risques de maladies cardiovasculaires, stress, anxiété, fatigue, impacts sur le sommeil et baisse de la concentration, ce qui affecte le travail.
En cas de troubles auditifs, consulter un médecin.

EPI

Casque anti-bruit / bouchons d'oreilles à mettre avant d'entrer dans la zone bruyante et à ne retirer qu'une fois sorti

- Ajuste correctement ton EPI, appuie ou enfonce-le bien pour éviter les fuites de bruit.
- Lave-toi les mains avant de mettre ou de retirer tes bouchons d'oreilles.

ENTRETIEN CASQUE ANTI-BRUIT

- Nettoie régulièrement les coussinets d'oreilles avec un chiffon doux et humide.
- Vérifie que les coussinets ne sont pas craquelés, usés et remplace-les au besoin.
- Vérifie que l'arceau exerce une pression suffisante pour que les coques soient bien placées.

ENTRETIEN BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

- Nettoie régulièrement tes bouchons d'oreilles à l'eau tiède et au savon doux, puis sèche-les avec un chiffon propre ou à l'air libre.
- Selon l'intensité d'utilisation, un renouvellement peut être nécessaire tous les 2 à 6 mois.



Électrique

Les accidents d'origine électrique sont souvent graves et peuvent être liés à un contact direct, à un contact indirect ou à un arc électrique.

Pssst : un arc électrique peut aussi se produire au niveau du poste de soudure. Éloigne la zone de travail de tout matériaux inflammables !



CONSÉQUENCE SUR LA SANTÉ

Électrocution → arrêt cardiaque

Électrisation → contractions musculaires, troubles du rythme cardiaque, picotements, atteintes neurologiques ou des vaisseaux sanguins, brûlures, lésions oculaires, chute…

Pour venir en aide à une personne électrisée :

Tant que le courant n'est pas coupé, ne touche jamais une victime électrisée à mains nues !
Protège-toi, protège la victime, alerte les secours (15, 112 ou 114 pour les sourds et malentendants) et suis les consignes données.

- **Victime consciente** : parle-lui et surveille-la en attendant les secours, en cas de brûlures refroidis la zone brûlée avec une eau tempérée à 15-25°C, en cas d'apparition d'une hypothermie arrête immédiatement.

- **Victime inconsciente** : si elle respire place-la en position latérale de sécurité, si elle ne respire pas pratique immédiatement un massage cardiaque sans interruption jusqu'à l'arrivée des secours.

EPI

Écran facial / gants isolants, gants de protection arc flash

- N'utilise jamais de gants en latex pendant des travaux avec risque d'arc électrique, mets des gants composites avec protection mécanique.

⚠ Les coutures des gants en cuir peuvent fondre.

Combinaison intégrale isolante / combinaison intégrale anti-arc-flash et ignifuge, couverture anti-feu obligatoire en cas d'opération de soudure

- Ta combinaison doit être propre, en bon état et à la bonne taille : pas de vêtements flottants ni de capuche, bijoux et montres interdits, les piercings doivent être recouverts d'un pansement.

⚠ Les fermetures éclairs métalliques doivent être cachées.

Lunettes de protection

Pssst : il est interdit de porter des lentilles de contact lors d'opérations de soudure, même avec des lunettes. Risques de projections entre la lentille et la cornée pouvant engendrer des complications oculaires !



Chaussures isolantes, tapis isolant

⚠ **Veille aussi à utiliser des outils dont le manche est isolé ! Signale tout défaut d'installation ou anomalies de fonctionnement.**



P5 P6 P1

P2

P3

P4